

# Bremsbelagverschleiß

**Beitrag von „Lugge“ vom 20. Januar 2024 um 19:29**

Verschleißwarner wurden auch verbaut und nicht nur angerechnet - man sieht zumindest die neuen Kabel 😄

Fahre am Dienstag noch ein drittes Mal in die Werkstatt. Die erste Vermutung von denen war, dass vielleicht einer der neuen Kontakte kaputt ist...

Den Tip mit der VA werde ich mal weitergeben.

Vielen Dank für die Infos!