

# Klopfende Geräusche im Stand oder wenn der Motor kalt ist

Beitrag von „dogfather“ vom 22. Januar 2024 um 20:20

[Zitat von Linx](#)

Das hört sich wie ein möglicherweise defekter Injektor an. Ist aber nur meine Vermutung, die du dir noch von anderen Leuten bestätigen lassen solltest.

Ja, hatte das mal an einem ML...kurz danach riss der Injektor komplett raus und pumpte in den Motorraum...auf der BAB bei 150km/h....war eine aufwendige Reparatur