

Wassereintritt beim öffnen der Kofferraumklappe

Beitrag von „coala“ vom 28. Januar 2024 um 12:34

Servus Bernd,

doch, es gab eine geänderte Dichtung, welche das Problem deutlich abgemildert hat. Da ist so ab Beitrag #89 die Rede davon.

Grüße

Robert