

# Xenon Brenner Flackert

**Beitrag von „Buwi“ vom 30. Januar 2024 um 10:43**

Moin

Was hast denn verbaut, Xenon/H7 oder Bi-Xenon.

Tausch doch mal die Vorschaltgeräte von links nach rechts.

Ansonsten wie immer Spannung und Widerstand Masse messen. Prüfen auf Kabelbruch auch im Scheinwerfer.

Kommt auch vor das der Stecker nicht mehr richtig im Scheinwerfer einrastet weil das Dichtgummi aufgequollen ist. Auf Oxidation an den Pins achten.

Grüße