

# **Klima / Standheizung/Wischerelektronik/Dachdisplay**

**Beitrag von „Sierrakiller“ vom 30. Januar 2024 um 19:33**

Hallo Phil

Auch das zweite Foto ist nicht von der Standheizung. Das ist die Leckage der Klimaanlage.

Da ist gerne mal die Stelle im linken vorderen Radkasten undicht.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Viel Erfolg und schöne Grüsse