

Weißer Rauch aus Öleinfüllstutzen

Beitrag von „Rayman82“ vom 14. Februar 2024 um 22:29

[Zitat von Baetge10](#)

schmeißt dieses Öl, das so dünn wie Wasser ist runter !!!!

Dann kann der Wasserdampf nur noch vom eindringenden Kühlwasser kommen

Obacht

Kühlwasser ist ohne Verlust. Bin jetzt knapp 2000km gefahren m. Kühlwasser ist konstant