

Fehler "Bremsassistent" ausgelöst durch Bedienteil der Klimaanlage *gelöst*


Beitrag von „Pascal96“ vom 15. Februar 2024 um 20:32

Moin Robert,

danke dir und danke für die Info.

Das ist genau die Schnittstelle zum Antieibs Can auf die ich einfach nicht gekommen bin.

Eindeutig Fehlersuche für Fortgeschrittene aber "genau so" hab ich das tatsächlich am liebsten



Gruß Pascal