

Gummistopfen im Kofferraum Feucht und mit „Dichtmasse“

Beitrag von „RexRex“ vom 17. Februar 2024 um 13:41

Hallo miteinander, ich bin ganz neu hier und hoffe das Ihr mir helfen könnt. Bin seit zwei Wochen Besitzer eines VW Touareg II von 2015.

Hab das Auto vor ein paar Tagen gründlich gewaschen und wollte heute mal unter dem Kofferraum (in der Reserveradmulde) aufräumen.

Ich habe dort eine kleine Wasseransammlung vorgefunden, die ich mir aber durch das Waschen vor paar Tagen erklären kann.

Zum eigentlichen „Problem“:

Links habe ich eine Art Gummidichtung entdeckt, in der ein Kabel verlegt ist, als ich da mal reingefasst habe wurden meine Finger ganz schwarz, als wäre da „nicht gehärtete“ Dichtmasse drin. Weis einer von euch wofür diese Gummidichtung da ist? Vielleicht soll sie als Wasserschutz dienen? Und wofür genau ist das Kabel?

Freue mich über eure Hilfe und bedanke mich vorab.

PS: Stellt jetzt wahrscheinlich kein großes Problem da, ich würde es trotzdem gerne ordentlich haben 😊

Falls irgendwas unklar ist, gerne nachhacken dann versuch ich es besser zu erläutern.

Anbei ein paar Bilder zur besseren Übersicht.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.