

# Kraftstoffpumpe läuft nicht

Beitrag von „Ritzelblitz“ vom 19. Februar 2024 um 20:58

Hallo Robert,

Ich habe heute mit VCDS versucht, die Pumpen anzusteuern. Keine Funktion, keine Spannung an den Pumpen. Das Steuergerät können wir ansprechen. Wenn ich die Sicherung 13 raus ziehe, kann ich das Steuergerät nicht ansprechen und bekomme die Fehlermeldung „Kraftstoffpumpenmodul Kurzschluss nach Maße“.

Meiner Meinung nach können nur noch zwei Fehler in Frage kommen:

1. Steuergerät J538 defekt
2. irgendein Einfluss der Wegfahrsperr

Bei einem Problem mit der WFS müsste ich doch eigentlich eine entsprechende Anzeige bekommen. Wir konnten die Wegfahrsperr leider nicht mit VCDS prüfen ohne Code.

Das Steuergerät ist oben auf dem Tank montiert und blöd zu erreichen. Ich möchte gerne die anderen Fehlermöglichkeiten ausschließen, bevor ich den Tank ausbaue bzw. absenken.

Kennt jemand die Funktionsweise der WFS?

Viele Grüße

Michael