

Fahrwerk STOP Klemme 30

Beitrag von „Erdo91“ vom 21. Februar 2024 um 23:46

Hallo, Liebe Freunde Habe Problem Mit Touareg 3.0 224 ps

akku Neue

Fahrerseite von Schiebedach nass und Habe ich kabeln Sauber Gemacht und Jetzt Bremsen Lläuft , Wählhebel geht Fehler sind auch gelöscht Nur Bleibt 1 Fehler Bei Fahrwerk

Sicherung OK

Folgende Fehler Klemme 30