

# Kraftstoffpumpe läuft nicht

**Beitrag von „Ritzelblitz“ vom 23. Februar 2024 um 10:42**

Update: ich habe heute ein neues Steuergerät für die Kraftstoffpumpen eingebaut (J538). Damit kann ich die Pumpen über VCDS ansteuern.

Dann beherzt den Wagen gestartet. Er sprang sofort an und läuft top!

Also Fehlerursache: Steuergerät J538 defekt.

Das defekte Steuergerät ließ sich über VCDS aussprechen, aber an den Pumpen kam keine Spannung an. Also vermute ich, dass die Transistoren zu Pumpenansteuerung defekt sind.

Das Steuergerät sitzt oben auf dem Tank. Man kommt über das hintere rechte Radhaus recht gut dran.