

Kühlwasserproblem und Heizung bleibt kalt -Problem gelöst!

Beitrag von „Treg623“ vom 23. Februar 2024 um 20:55

Servus,

Ich hab auch den CRCA Motor und habe das vor kurzem mal geprüft, nachdem du gefragt hattest. Nach 35 km Fahrt inkl. Autobahn und betriebswarmem Motor, war der Schlauch kalt. Ich habe das auch schon via VCDS beobachtet (Temperatur am Kühlerausgang) steigt bei den Außentemperaturen kaum höher als die Außentemperatur selbst.

Grüße Paul