

# Erkennt nicht Leerlauf um Differential Sperre zu wechseln und zittert bei 120Kmh

Beitrag von „enunciate“ vom 25. Februar 2024 um 23:06

Hallo,

habe leider auch ein Problem mit dem zuschalten des Untersetzers. Bin grade ein wenig ratlos. Nächster Plan ist ggf. mal den Stromlaufplan zu checken und ein neues Kabel einziehen wenn ich die Stelle nicht finde.

Geber ist neu. Kabel sah augenscheinlich gut aus. Der Stecker zum Leerlaufschalter F60 auch.

Steuergerät wirft auch keine Fehler.

Wahlschalter wird erkannt. Es scheitert nur an der Spannung für den F60.

Hab die 3 Leitungen zum Steuergerät durchgemessen.

- geht durch

A geht durch

+ geht nicht durch

Wie war die Beschädigung am Stecker?

- Kabelbruch oder hat sich das Kabel gelöst?

Hast du die Leitungen durchgemessen ?

Beste Grüße

Samuel