

Wasser tropft auf die Beifahrer-Fußmatte

Beitrag von „limpy“ vom 29. Februar 2024 um 06:26

Ich habe mir am Wochenende auch einen Touareg gekauft. Der vorbesitzer hatte solche tollen Ledermatten drin. Gestern raus geschmissen und festgestellt, dass der Beifahrerfußraum nass ist. Ich denke das Kondensatproblem ist es nicht, da am Innenraumfilter und auch der Teppich dort alles trocken ist. Wirklich "nur" der Boden. Macht mir gerade etwas Hoffnung, denn die Waschanlage hinten ging wegen einer verstopften Düse auch nicht:)