

# Komfort öffnen/schließen funktioniert nicht mehr

**Beitrag von „ErdinYK“ vom 4. März 2024 um 12:02**

Guten Tag, nachdem ich die Batterien in beiden Schlüsseln meines Touareg ausgetauscht habe, funktioniert die Komfortschließung per Schlüssel nicht mehr, um die Fenster hoch und runter zu fahren. Im Discovery Pro Menü ist die Option "Komfort öffnen" für alle Fenster aktiviert. Vor dem Batteriewechsel hat dies noch funktioniert. Über OBD11 sind keine Fehler hinterlegt. Könnt ihr mir bitte helfen, dieses Problem zu lösen?