

# Komfort öffnen/schließen funktioniert nicht mehr

Beitrag von „coala“ vom 4. März 2024 um 18:05

Servus,

die CR2032 ist schon die richtige Version. Bei meinen beiden CR habe ich auch mehrfach die Batterien wechseln müssen, Probleme danach gab es nie. Ein (zumindest theoretisch) mögliches Szenario könnte noch sein, dass die verwendeten Knopfzellen bereits überaltert sind. Theorie dahinter: Beim kurzen Tastendruck reicht die Spannung noch aus, beim Komfortöffnen und dem hierzu notwendigen langen Halten der Taste, fällt die Batteriespannung dann zu weit ab um den Vorgang erfolgreich zu initiieren. Nur graue Theorie, aber ein zumindest mögliches Szenario.

Eine Meldung im Fahrzeug "Schlüssel an gekennzeichnete Fläche halten" hast du aber nicht bekommen? Und du bist im sogenannten "Nahbereich" des Fahrzeugs? Also nicht meterweit entfernt, sondern unmittelbar am Auto.

Nach wie vor ist der erste verdächtige Faktor aber immer der, dass die Fenster-Endpositionen nicht mehr angelernt sind. Dann geht auch keine Bedienung über den Funkschlüssel mehr.

Grüße

Robert