

# **Außenspiegel klappen nur noch sporadisch ein und aus.**

**Beitrag von „GüntherK“ vom 7. März 2024 um 14:14**

Bei meinem war definitiv der Motor des Anklappmechanismus defekt. Der Neue Spiegel/Motor hat sofort wieder funktioniert. Es war ein Kurzschluss im alten Motor. Nachdem ich ein Kabel der Zuleitung durchtrennt hatte ging auch der Spiegel auf der Fahrerseite wieder. Das Steuergerät erkennt den Kurzschluss und schaltet beide Spiegel ab, obwohl nur einer defekt war.