

# Komfort öffnen/schließen funktioniert nicht mehr

**Beitrag von „ErdinYK“ vom 9. März 2024 um 04:43**

Ich habe bereits mehrmals versucht, die Fenster anzulernen, verschiedene CR2032-Batterien ausprobiert und die Spannung mit einem Messgerät gemessen, jedoch ohne Erfolg. Die Funktion zum Komfortöffnen und -schließen der Fenster über den Schlüssel funktioniert nicht.

Auffällig ist jedoch, dass sich die Fenster hochfahren, wenn ich alle Fenster am Fahrzeug herunterlasse und dann die Keyless-Taste am Türgriff zum Abschließen länger gedrückt halte.

Eine Meldung im Fahrzeug "Schlüssel an gekennzeichnete Fläche halten" würde angezeigt, jedoch nur beim Batteriewechsel. Wo befindet sich die gekennzeichnete Stelle im Fahrzeug?

Gibt es eine andere Methode, um die Schlüssel anzulernen oder über OBD11 zu codieren?