

Problem DPF Regeneration

Beitrag von „Mariadtrch“ vom 11. März 2024 um 17:27

Hallo Zusammen,

mein Freund und ich haben uns einen VW Touareg gekauft 3.0 V6 Diesel in Oktober 2023. Im November-Januar ging immer nach rund 500km die DPF-Lampe an und wir sind dann auf die Bahn und er hat sich regeneriert. Im Februar ging sie wieder an, er hat sich aber nicht regeneriert und war dann im Notlauf. Wir haben ihn dann Zwangsregenieren lassen und den DPF reinigen (45g Asche wurden rausgeholt und die Messung ging von 87 auf 24 runter) lassen und haben den Sensor ausgetauscht. Jetzt hat er 1500km „gehalten“ und die DPF Leuchte ist wieder an und er will sich wieder nicht regenerieren. Wir wissen jetzt nicht mehr weiter. Man muss dazu sagen, er ist Leistungsgesteigert von 204ps auf 280ps.

Kann es an irgendeinem Sensor liegen oder liegt es an der Leistungssteigerung? Wir wissen wirklich nicht mehr weiter.