

# Getriebemechatronik überholen

Beitrag von „Tammes“ vom 15. März 2024 um 19:26

Guten Abend liebe Gemeinde.

Es geht um meinen Dicken .7P 262ps von 12/2015.

2021 wurde das Getriebeöl gewechselt. Im Januar diesen Jahres habe ich dann erneut einen Getriebeölwechsel vorgenommen. Einfach zur Sicherheit, weil beim Kauf konnte mir nicht belegt werden dass er tatsächlich mal neues Öl bekommen hat.

Nun zu meinem Problem.

-Hochschalten Teillast bis zum 3 Gang keine Problem. Von3-4 Rucken 4-5 leichtes Rucken 5-6 selten leichtes Rucken 6-7-8 keine Probleme .

-Hochschalten Volllast 1-2-3 weich 3-4 sehr starkes Rucken 4-5-6-7-8 weich

-Runterschalten sporadisch in unterschiedlichen Wechseln der Gänge Rucken.

Da ich jetzt nicht so der Automatikspezialist bin, kommt jetzt euer Wissen in Frage.

Würde es evtl was bringen die Mechatronik einmal überholen zu lassen? Wenn man im Internet ein bisschen über das Aisin sucht, wird man nicht wirklich fündig. Vielleicht kann mir hier ja der ein oder andere helfen.

Grüße Tammes