

# Wandler / Getriebe quietscht in P

Beitrag von „coala“ vom 17. März 2024 um 09:15

Servus,

meinem akustischen Dafürhalten nach, ändert sich das Intervall des Quietschgeräusch nicht proportional zur Motordrehzahl. Eine fix mechanisch angekoppelte Komponente kann damit kaum ursächlich sein. Bleibt der hydraulische Wandler als m.E. verdächtigster Kandidat.

Grüße

Robert