

# Zaubertrick für Halteklammer Kühlwassersensor?

Beitrag von „CrazyAngel0282“ vom 17. März 2024 um 10:54

Ah, da liegt der Fehler.

Da hat wer die falsche Klammer reingedrömmelt.

Stahlklammer ist drin, laut ETKA muss aber ne Kunststoffklammer rein.

Also morgen zum Freundlichen und Teile Ordern.

Ich hasse Wochenenden 😄