

# Bremslichtschalter defekt?

**Beitrag von „cruiser59“ vom 17. März 2024 um 17:19**

Hallo zusammen.

Ich brauch mal eure Hilfe. Hatte am Freitag auf der Autobahn das Problem das zuerst der Tempomat nicht mehr eingeschaltet werden konnte. Etwas später fing dann die Glühwendel an zu blinken.

Dann einmal kurz Leistungsverlust. Bin dann auf den Rastplatz und Motor aus und wieder an, und es ging erst wieder bis dann der Tempomat nicht mehr ging und auch die Glühwendel wieder anfang zu blinken. Im Stand drehte der Motor mit 1000Upm statt 700. Konnte aber weiter fahren. Heute dann von Kiel nach Gummersbach zurück ohne Probleme.

Habe dann den Fehlerspeicher ausgelesen und dort steht:

1 Fehler gefunden:

134664 - Bremslichtschalter (F)

P0571 00 [01001000] - unplausibles Signal

Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung

Umgebungsbedingungen:

Fehlerpriorität: 2

Fehlerhäufigkeit: 2

Verlernzähler: 207

Kilometerstand: 110190 km

Datum: 2024.03.15

Zeit: 13:06:50

Standard Freeze Frame Dynamic: 00 49 25 3A 00 00 00 00 01 00 01 00 94

Ist es richtig das der Bremslichtschalter im Hauptbremszylinder ist und dieser dann getauscht werden muss oder hat der 7P V6 TDI BMT 150KW/204PS EZ:06/12 einen Bremslichtschalter am Pedal?

Kann ein solcher Fehler auch durch eine defekte Batterie kommen oder ist hier auch noch eine ganz andere Ursache denkbar?

Vielleicht gibt es hier ja schon jemanden der das auch schon mal hatte und kann sagen was es letztlich war?

Danke