

# Stellmotor Hinterachsdifferenzial

**Beitrag von „Christian1987“ vom 24. März 2024 um 13:51**

Hallo Gemeinde,

Kann mir einer helfen wo ich für den 7l einen neuen Stellmotor für das Hinterachsdifferenzial herbekomme? Werde im Netz leider nicht fündig mit der OEM OAB341601A Nummer.

Habe das Problem das der Fehlercode 02035 Hallgeber 1 nicht mehr weg geht.

Danke ☐☐