

# **Touareg 7L R5 - klappern im Unterbau... HÜÜÜLFE.**

**Beitrag von „heinixt600k“ vom 26. März 2024 um 14:22**

Hallo,

Rätsel nach 12 Monaten gelöst.

3 Werkstätten, 6 Besuche.

Ich habe Ende Februar alle Öle der Differenziale und Getriebe getauscht.

Alle Öle echt schick, nur im Vorderachsdifferenzial das Öl war SCHWARZ wie die Nacht.

Nach Wechsel der Öle hat er noch 50km geklappert, dann war / ist seit dem Ruhe, seitdem 1000km gefahren.

Grüße, Stefan