

Auto startet plötzlich nicht mehr

Beitrag von „Psind“ vom 6. April 2024 um 00:07

Besten Dank Pascal. Wie oben beschrieben läuft der dicke jetzt. Naja jetzt ist Fehler 00588 aufgetreten. Der Schleifring ist es nicht. Daher geht die Fehlersuche weiter ☐