

# **Nach Scheinwerferausbau geht Xenon nicht und Fehlermeldung AFS ohne Funktion**

**Beitrag von „coala“ vom 6. April 2024 um 08:45**

Servus,

hast du mal kontrolliert ob einer der Steckkontakte ("Pins") verbogen oder umgeknickt ist?

Grüße

Robert