

# **Nach Scheinwerferausbau geht Xenon nicht und Fehlermeldung AFS ohne Funktion**

**Beitrag von „SwissT“ vom 6. April 2024 um 13:39**

Am Besten kontrollierst du mal die Verkabelung im Scheinwerfer. Gabs auch schon, dass sich die Ummantelung auflöst.

LG Manuel