

Gelbe Motorwarnleuchte brennt

Beitrag von „denko31“ vom 9. April 2024 um 21:06

heyo

Google oder such mal im Forum nach dem Fehler. P20EE. Bei mir wars der Nox sensor. Easy selbst zu wechseln wenn man keine 2 linken Hände hat.