

# **Abblendlicht rechts Xenon permanent defekt**

**Beitrag von „Skunk“ vom 12. April 2024 um 20:33**

Hallo,

kenne das Problem zugut, glaube aber mittlerweile das es nicht der Stecker ist, sondern das kabel selbst. Werde demnächst tauschen, aber derzeit ist das Kabel mit Stecker nicht liederbar, oder habe ihr eine lieferfähige Quelle?

Gruss