

DAB funktioniert nur noch mit Aussetzer..... gefühlt als wenn die Antenne nicht mehr richtig funktioniert, FM funktioniert einwandfrei

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 13. April 2024 um 21:59

Hi Thomas

es könnte ein Antennesplitter defekt sein, wenn nur ein Empfangssignal nicht empfangen wird.

Ich bin mir aber nicht sicher, ob beim 7P auch beide Signale über eine Antenne empfangen wird.

Sollte man aber über den Teilekatalog finden oder bei einem guten Audiofuzzi.