

Tür hinten links geht nicht mehr auf, von innen sowie auch von außen.

Beitrag von „007touareg“ vom 18. April 2024 um 14:31

Hallo Forum,

ich habe das Problem, dass ich die Tür hinten links von meinem Tuareg 7L nicht mehr öffnen lässt. Sowohl von innen als auch von außen. Die drei Schrauben unten, welche die Verkleidung von innen halten wurden vor kurzem entfernt, so dass ich die Verkleidung vor dem letzten Schließen der Tür abnehmen konnte. Die Tür hat also im jetzigen Zustand keine Verkleidung innen mehr. Ich habe alles versucht, bekomme die Tür aber nicht auf. Ich habe alles mögliche probiert um die Tür auf zu bekommen und das Internet von vorne bis hinten auf diesen Fehler durchsucht, leider ohne Erfolg. Das Schloss scheint defekt zu sein. Gibt es eine Möglichkeit, die Tür zu öffnen, ohne sie dabei zu zerstören und eine neue kaufen zu müssen?