

# Heizung funktioniert nicht richtig

Beitrag von „110186b“ vom 18. April 2024 um 23:08

Moin habe beim 7P 4 Zonen Klima folgendes Problem die Fahrerseite bleibt kalt und es kommt beim fahren mehr kalte Luft als hinten und Beifahrerseite raus. Es wird nur warm wenn ich auf HI Stelle. Fehler hat er mal Staudruckklappe angezeigt. Über vcds eine Grundeinstellung gemacht ohne Probleme. Die kalte Luft ist immer noch da.