

Gelbe Motorwarnleuchte brennt

Beitrag von „Dogopit“ vom 20. April 2024 um 12:56

Hallo

Habe jetzt den Nox Sensor eingebaut,und Fehler gelöscht.

Leider kommt der Fehler

ADBlue nachtanken, in 950km kein Motorstart möglich.

Es leuchtet der gelbe Schraubenschlüssel mit der Einfüllung

Im Handbuch steht das SCR System ist gestört,

Im VCDS wird aber kein Fehler angezeigt

Jemand noch einen Tip

Danke Grüße Rolf