

# Fehler Frischluft- / Staudruckklappe

Beitrag von „110186b“ vom 22. April 2024 um 07:24

Es macht sich bemerkbar das bei Einstellungen Auto auf der Beifahrer Seite im Fußraum Frontscheibe und die beiden zum Fahrer kalte Luft kommt. Stelle ich auf das Symbol für die Frontscheibe kommt warme Luft geht bis zur Einstellung für Fußraum danach wieder kalt