

# Rostblasen an Heckklappe am V8, Baujahr 2015

**Beitrag von „wpsmolk“ vom 22. April 2024 um 14:45**

Hallo, ich hab mir vor einer Wochen ei9nen gebrauchten TOUAREG V8, Baujahr 2015 it 126tsd. Km gekauft. inzwischen entdecke ich an der Heckklappe kleine Rostblasen, linear über ca. 10cm. Einige Blasen mit dem selben Erscheinungsbild mittig auf der Motorhaube.

Hat jemand Erfahrung?