

# **Elektrische Schlossbetätigung Reserveradhalter ohne Funktion**

**Beitrag von „Denyo“ vom 22. April 2024 um 21:55**

Jetzt erst gesehen, hatte es am 12. Raus und am 14. Wieder drin. Im Schloss war ein Draht ausgehängt. Da hätte die Notentriegelung bis zum Ende der Welt betätigen können und nichts wäre passiert.