

Stop Fahrwerk fehler

Beitrag von „Klappi“ vom 29. April 2024 um 17:05

[donadi](#) ja es wurden all 4 verbaut und es lief auch alles nur jetzt sagt des fehlerdiagnosegerät das der drucksensor Kurzschluss gegen Masse hat