

Wasser tropft auf die Beifahrer-Fußmatte

Beitrag von „John Bronco“ vom 10. Mai 2024 um 19:06

Leider scheint wohl der Kassettenrahmen vom Panoramadach undicht zu sein.

Grüße

JB