

Springt schlecht an

Beitrag von „Touareg2006-7L“ vom 11. Mai 2024 um 17:23

Moin Moin an Alle,

Mein dicker macht seit ungefähr 1 Jahr Probleme. Wenn er warm ist springt er nicht an und auch im kalten Zustand springt er schwer/kaum an.

Bei dem Wagen wurde bereits so viel getauscht:

Batterie, Anlasser, Lichtmaschine, kurbelwellensensor, alle Kabel die zur Batterie und zu der Lichtmaschine führen und vor kurzem die Injektoren (alle)

Hat alles nicht gebracht.

Der Fehler wurde erst schlimm, als der dicke vor einem Jahr einen Wasserschaden erlitten hat durch Schiebedach. Der ganze Fußraum war voller Wasser. (Erst danach wurden alle Kabel und Batterien gewechselt)

Dann hat der dicke noch ein zweites sehr nervenaufreibendes Problem, und zwar hat er kaum Leistung und ab 60-70 beschleunigt der wie eine Oma. Ich habe auch schon bereits 3 mal eine 18km lange autobahnfahrt mit 3000 Umdrehung dauerhaft gemacht, nicht gebracht. Scheint wohl der dieselpartikelfilter vollständig voll zu sein oder. Oder kann es auch eventuell am AGR liegen?

Anbei hänge ich noch paar die Fehler rein, die beim auslesen raus kamen

Weitere Fehler waren noch:

00778 Lenkwinkelsensor/Kein Symptom/sporadisch

01315 Getriebesteuergerät/Keine Kommunikation/Sporadisch

01126 Drehzahlsignal/Signal fehlerhaft/Sporadisch

01578 Deaktivierte Airbag-Warnlampe, Beifahrerseite/Masseschluss oder Stromkreis offen/Sporadisch