

Touareg 7l Differenzdrucksensor - Motorstörung Abgas- Vorglüheinrichtung blinkt

Beitrag von „Rayman82“ vom 11. Mai 2024 um 22:28

[Zitat von pe7e](#)

Hi,

hast du dazu eine Frage? Oder ist das nur eine Info für uns?

Gruß Peter

Hallo Peter

Sowohl als auch. Der Differenzdrucksensor war defekt. Hab den getauscht. Leider kann ich seitdem nicht mehr mit VCDS mein Fahrzeug auslesen