

# Tank zieht Vakuum AYH

**Beitrag von „tr4c3rt“ vom 12. Mai 2024 um 07:59**

Guten Morgen,

Kann mir jemand einen Tipp geben, was zu tun ist, wenn beim v10 AYH der Tank Unterdruck zieht.

Höre beim Tanken jedes mal ein Zischen.

Aktivkohlefilter rausschmeißen oder verstopfen da irgendwelche Leitungen?

Liebe Grüße aus dem Ruhegebiet