

Auto-Hold und Spannungstabilisierung keine Funktion (Meldung im Display)

Beitrag von „AndiHH“ vom 14. Mai 2024 um 07:23

Moin,

ich hoffe, einer von euch kann mir weiterhelfen. Seit Sonntag, nachdem ich auf der Autobahn (Rastplatz) die Kupplung vom Anhänger zweimal Abziehen musste, habe ich die oben genannte Meldung im Display. Einige wie z.B. Airbag usw. sind auch gekommen, konnte diese aber mittels VCDS löschen. Nun habe ich nur noch die beiden anstehen. Laut VCDS habe ich noch folgende Fehler anstehen:

- Code: 74376 - Drehzahlfühler hinten links (unplausibles Signal)
- Code 12656773 - Datenbus empfangener Fehlerwert

Habe beide Fehlermeldungen als Bild angehängt.

Weiß einer einen Rat bzw. einen Tipp, wie ich die Fehler beseitigen kann?

Vielleicht ist es ja auch nur eine Sicherung, welche durch ist. Die Frage hier wäre, wo wäre die?

Würde mich riesig freuen, wenn jemand helfen kann.

VG

Andi