

Getriebeölwechsel Touareg 2 selbst durchführen - Anleitung, Erfahrung?

Beitrag von „Joerch73“ vom 21. Mai 2024 um 00:19

Hallo-

JA, ICH WEISS : dieser Thread ist alt.

Und dennoch habe ich eine Frage, weil ich heute einen Getriebeölwechsel (mit Filter natürlich) gemacht habe.

Das Getriebe hat 120.000 auf der Uhr gehabt und auch deutlich Abrieb auf den Magneten. Öl war sehr dunkel, aber nicht verbrannt. Schaltvorgänge i.O., bis auf den 3. Gang (der scheint ein wenig länger zu brauchen, um "drin" zu sein)

Meine Frage:

Thema Füllstandsrohrchen.

Warum kommen bei ca 35°C Ölwanntemperatur schon knapp 2 Liter Ältöl heraus? Ölstand sollte doch Oberkante Füllstandsrohrchen sein?!

Insgesamt konnte ich 6l Ältöl ablassen (mitgerechnet, das im Filter und das daneben geplörte)

Dieses Menge hab ich dann "ungefähr" wieder aufgefüllt.

WANN wird dann nun der genaue und richtige Ölstand gemessen?

Für die Antwort auf diese Frage wäre ich sehr dankbar.

mfG

Joerch73