

# **Pfeifgeräusch Motorraum V8 TDI 2019**

**Beitrag von „rfciz“ vom 18. Juni 2024 um 08:57**

Werkstatt bestätigt Geräusch und vermutet Druckschlauch. Neuer, längerer Termin vereinbart.