

# Steckerbelegung Zündschloss 7L V6 TDI 3,0

Beitrag von „Moelli“ vom 23. Juni 2024 um 15:04

Hallo Robert,

Bordspannung ist ok. Alles ausser was über Klemme 15 gesteuert wird funktioniert. Ich bekomme kein geschalteten Strom. Das Relais und die Sicherung unterm Sitz habe ich schon kontrolliert. Ist i.o. Es kommt aber kein geschalteter Strom an dem Relais 433 für Klemme 15 an.

Darum möchte ich ja wissen welche von den 12 Kontakten am Zündanlassschalter Klemme 15 haben muss.