

Steckerbelegung Zündschloss 7L V6 TDI 3,0

Beitrag von „coala“ vom 23. Juni 2024 um 16:05

[Zitat von Moelli](#)

[...] kommt aber kein Geschalteter Strom an dem Relais 433 Für Klemme15 an. [...]

Klemme 15 sollte eigentlich über das Relais J329 unter dem Fahrersitz geschaltet werden (Steckplatz C20, ganz außen in der Ecke). Zum Zündschloss finde ich partout auch nichts in diesem Wirrwarr von Stromlaufplan 🤔. Aber vielleicht ja jemand anders...

Grüße

Robert