

Luftfahrwerk senkt sich einseitig über Nacht ab

Beitrag von „macko“ vom 29. Juni 2024 um 09:56

Moin,

mal kurz ein Update zur Schlauchbelegung.

Die unterscheidet sich tatsächlich zwischen 7L und 7P. Beim 7L ist Kompressoranschluss und Ablass links und rechts angeordnet, beim 7P übereinander.

Gruß

Marco