

4.2 TDI - sinnvolle, motorbezogene Prävention nach Kauf und grundlegende Fragen

Beitrag von „coala“ vom 6. Juli 2024 um 12:31

Zum Luftfilter, bzw. beim V8 den Luftfiltern:

- 1.) Das Problem betrifft leider auch die V8 TDI.
- 2.) Die Serviceaktion nennt sich 24D0
- 3.) Die Luftfiltereinsätze sollten die gleichen sein wie beim V6 TDI. Vom Hersteller MANN wäre das die Teilenummer C 39 002 für die Variante mit dem zusätzlichen Schaumi drauf ("Variante für staubreiche Einsatzbedingungen").

Grüße

Robert