

Touareg V10 TDI BLE Ölfreigabe?

Beitrag von „Bend-Bork“ vom 17. Juli 2024 um 14:25

Servus Robert,

Und vielen Dank für die Rasche Rückmeldung.

Ich muss ggf. noch erwähnen, dass unser Dicker ab Werk keine DPF verbaut hatt, dieser allerdings beim Vorbesitzer nachgerüstet würde, auf welchen Ich seltsamer Weise via VCDS keinen Zugriff aus die Messblöcke habe?![] [] [] []

Unter berücksichtigung dessen, bleibt es bei der 507erFreigabe oder dann doch die alte Norm 506.01

Möchte wirklich das das Herz noch lange schlägt, wäre schade um die Lagerschalen [] [] [] []

Mit freundlichem Gruß

Bend-Bork